

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР
АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки
группы младшего возраста №1 «Пчелки»

от «26»июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мицишина О.Н. – старший воспитатель

Буйлова Л. В., Нагибина А. А. – воспитатели

Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки группы младшего возраста:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность асфальтированная, но в местах расположения игрового и спортивного оборудования имеется ударопоглощающее покрытие из утрамбованного или травянистого покрова. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленны й дефект	Результат осмотра	Примечание
1	«Машина» - деревянная		повреждений нет	
2	Бум «Веселый змей» -дер. новый		повреждений нет	
3	Песочница деревянная		повреждений нет	
4	Балансир деревянный – 2 шт.		повреждений нет	
5	Воротики металл.		повреждений нет	
6	«Вишенка» - металл. новая		повреждений нет	
7	«Самолет» металл.		повреждений нет	
8	Турник металл.		повреждений нет	
9	Горка «Слон»		повреждений нет	
10	Веранда деревянная		повреждений нет	
11	«Дорожка здоровья»		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:  Волкова М.В.


Члены комиссии:

 Мицишина О.Н.

 Буйлова Л. В.

 Нагибина А. А.

 Борисова Ю.Л.

 Кузьмин Р.В.

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР

АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки группы младшего возраста №2 «Светлячок»

от «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мицишина О.Н. – старший воспитатель

Горелова М. Г., Киселева А. В. – воспитатели

Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки группы младшего возраста №2:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	«Машина»-деревянная		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочка деревянная		повреждений нет	
4	Песочница деревянная		повреждений нет	
5	Балансир деревянный		повреждений нет	
6	Песочница с зонтом		повреждений нет	
7	Горка «Кит»		повреждений нет	
8	Веранда деревянная-новая		повреждений нет	
9	Оборудование для переброса мяча		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:  Волкова М.В.


Члены комиссии:

 Мицишина О.Н.

 Горелова М. Г.

 Борисова Ю.Л.

 Киселева А. В.

 Кузьмин Р.В.

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР

АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки старшей группы «Семицветик»

от «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мицишина О.Н. – старший воспитатель

Красильникова И.В., Мальцева А. Э.– воспитатели

Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки старшей группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность асфальтированная, но в местах расположения игрового и спортивного оборудования имеется ударопоглащающее покрытие из утрамбованного или травянистого покрова. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),

Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Лестница металл.		повреждений нет	
2	Стол со скамейками - деревянный		повреждений нет	
3	Лавочка деревянная		повреждений нет	
4.	Скамейка -деревянная		повреждений нет	
5	Песочница деревянная		повреждений нет	
6	Балансир - новый		повреждений нет	
7	«Самолет» металл.		повреждений нет	
8	«Олень» металл		повреждений нет	
9	Оборудование для переброса мяча		повреждений нет	
10	Домик деревянный		повреждений нет	
11	Веранда деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:  Волкова М.В.

Члены комиссии:

 Мицишина О.Н.

 Красильникова И.В.

 Мальцева А. Э.

 Борисова Ю.Л.

 Кузьмин Р.В.

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР

АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки группы раннего возраста «Гномик»

от «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мишишина О.Н. – старший воспитатель

Лобазова С. А., Белоусова Я.В. – воспитатели

Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки группы раннего возраста:

Характеристика поверхности детской игровой площадки: поверхность асфальтированная, но в местах расположения игрового и спортивного оборудования имеется ударопоглащающее покрытие из утрамбованного или травянистого покрова. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	«Паровоз»-деревянный		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочка деревянная - 4		повреждений нет	
4	Песочница деревянная		повреждений нет	
5	Балансир - новый		повреждений нет	
6	Воротики металл.		повреждений нет	
7	Песочница		повреждений нет	
8	Лавочка деревянная с зонтом		повреждений нет	
9	Шины – 2 шт.		повреждений нет	
10	Веранда деревянная		повреждений нет	


Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.


Председатель комиссии:  Волкова М.В.

Члены комиссии:

 Мишишина О.Н.

 Лобазова С. А.

 Белоусова Я.В.

 Борисова Ю.Л.

 Кузьмин Р.В.

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР

АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки группы среднего возраста «Ягодка».

от «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мицишина О.Н. – старший воспитатель

Гаврилова Н.Н., Власова Н. А. – воспитатели

Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки группы среднего возраста:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность асфальтированная, но в местах расположения игрового и спортивного оборудования имеется ударопоглощающее покрытие из утрамбованного или травянистого покрова. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Воротики металл.		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	«Мотоцикл» -2 дерев.		повреждений нет	
4	Песочница деревянная		повреждений нет	
5	Балансир - новый		повреждений нет	
6	Гимнастическая стенка- металл. Новая		повреждений нет	
7	«Машина»- деревянная		повреждений нет	
8	Веранда деревянная		повреждений нет	
9	Мостик –дерев.		повреждений нет	
10	Лабиринт –дерев. новый		повреждений нет	
11	Лаз «Лиана» -метал. новый		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:  Волкова М.В.

Члены комиссии:

 Мицишина О.Н.

 Гаврилова Н.Н.

 Власова Н. А.

 Борисова Ю.Л.

 Кузьмин Р.В.

МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР
АКТ осмотра и проверки оборудования игровой площадки
подготовительной группы «Солнышко»

от «26» июля 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Волкова М.В., заведующий

Члены комиссии:

Мицишина О.Н. – старший воспитатель

• Тюрина И.В., Аверьянова Е.С. – воспитатели

• Борисова Ю.Л. – завхоз

Кузьмин Р.В. – рабочий по комплексному обслуживанию

Провела осмотр игровой площадки подготовительной группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность асфальтированная, но в местах расположения игрового и спортивного оборудования имеется ударопоглощающее покрытие из утрамбованного или травянистого покрова. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др),


Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	«Рукоход» деревян. новый		повреждений нет	
2	Качель металл.		повреждений нет	
3	Скамейка деревянная		повреждений нет	
4	Песочница деревянная		повреждений нет	
5	Балаansir деревянный		повреждений нет	
6	Лестница металл.		повреждений нет	
7	Веранда деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем: дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ Волкова М.В.


Члены комиссии:

 _____ Мицишина О.Н.

 _____ Тюрина И.В.

 _____ Аверьянова Е.С.

 _____ Борисова Ю.Л.

 _____ Кузьмин Р.В.